

インストール時の問題点

P1 :

項番	内容	対策
1	アプリのインストール失敗（下記の P1 をご参照ください）	USB アダプターまたは USB メモリの変更 ※以下は実際の事例に基づく結果です。 ※本対応による改善を 100%保証するものではありません。ご了承ください。
2	インストール前に「IR 警告：サービスオフライン」が表示されている（P2 をご参照ください）	USSManager や USSThermalなどをインストールすることで、問題が改善されます。
3	インストール途中に Webview 選択の指示が表示されます。（P3 をご参照ください）	指示通り実施してください。 「開発者オプション」→「Webview 実現」→「GoogleView 選択」が表示される


P1 :



P 2



P3 :



以上